

				Органический растворитель, например ацетон, спирт, бензин, МЕК, жидкость для снятия лака.	Аккуратно удалить воск или парафин вручную, используя деревянный или пластиковый шпатель; вытереть.	Требуется дополнительная дезинфекция. Возможна обработка паром.		Удалить водой или органическим растворителем	При постоянном использовании клеев или красок, рекомендуется обратиться к производителю красок и клеев.			
Средние загрязнения, более длительное время	Вымочить загрязнения 12 часов в моющем средстве или его растворе, затем использовать жидкое моющее средство. Мягкий отбеливатель – очень осторожно (все это использовать как можно реже).							Размочить водой или орг. растворителями удалить.				
		Сильные следы мела - например, 10% уксус или лимонная кислота						Остатки краски удалить вручную после отвердения.	Очистка невозможна после высыхания смоляных терморезистивных или конденсационных клеев			